

سیلر نیتروسولوزی (فوری) مخصوص چوب

روش مصرف

ابتدا سطح را از چربی، زنگ زدگی و غبار پاک کنید. سپس با استفاده از تینر فوری آن را رقیق نموده و آن را مصرف کنید.

	با لیسه اعمال کنید.
	۱۰ دقیقه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد
	زمان خشک شدن: ۱۰ دقیقه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد
	سنباده: شماره ۳۶۰ تا ۴۰۰
	لایه بعدی: کلر یا رنگ رویه
	عمر انبار: ۳۶ ماه