










آستر دوجزئی پر جامد

روش مصرف

ابتدا سطح را از چربی، زنگ زدگی و غبار پاک کنید.

	<p>هاردنر دوجزئی یشم ۹۴۹ ۴:۱ به نسبت حجمی حداکثر زمان قابل مصرف بعد از اختلاط با هاردنر: ۱ تا ۲ ساعت در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد</p>
	<p>۳۲ تا ۳۷ ثانیه فوردها ۴ / ۲۰ درجه سانتیگراد</p>
	<p>۱,۶ تا ۲,۰ میلیمتر ۲-۴ بار $1x = 60 \mu m$ $3x = 180 \mu m$</p>
	<p>۱۰ تا ۱۵ دقیقه بین هر پوشش ۱۵ تا ۳۰ دقیقه قبل از خشک شدن در کوره</p>
	<p>ضخامت $60 \mu m$: ۲۰ درجه سانتیگراد = ۱,۵ ساعت ۶۰ درجه سانتیگراد = ۲۰ دقیقه</p> <p>ضخامت $180 \mu m$: ۲۰ درجه سانتیگراد = ۴ تا ۵ ساعت ۶۰ درجه سانتیگراد = ۳۰ دقیقه</p>
	<p>۱۵ تا ۲۰ دقیقه</p>
	<p>P360 – P600</p>
	<p>P600 – P1200</p>
	<p>محصولات دوجزئی با رطوبت واکنش نشان می دهند؛ اطمینان حاصل کنید که تمامی ظروف و ابزار عاری از آب و رطوبت باشد. هنگام اعمال پوشش، رطوبت محیط باید از ۸۰٪ کمتر باشد.</p>