

بتونه نیتروسولوزی (فوری)

روش مصرف

ابتدا سطح را از چربی، زنگ زدگی و غبار پاک کنید. سپس با استفاده از تینر نیتروسولوزی (فوری) آن را رقیق نموده و آن را مصرف کنید.

	با لیسه اعمال کنید.
	۱۰ دقیقه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد
	زمان خشک شدن: ۶۰ دقیقه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد
	سنباده: شماره ۳۶۰ تا ۴۰۰
	لایه بعدی: آستر دوجزئی یشم یا آستر فوری یشم و یا رنگ رویه
	عمر انبار: ۳۶ ماه